M.A.N. 26.530 TGA 6X4 MANUAL



Numéro de réference 296558 Genre Camion Spécification Polybenne Année 2003 / 11 Kilométrage 924 437 km

Numéro de châssis WMAH29ZZZ4M375945

Remarques

(A15)

















Prix €14900

Kleyn Trucks B.V.® PO Box 3 4214 ZJ Vuren Industrieweg 2 4214 KZ Vuren The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux Configuration 6x4 Poids net 12 300 kg Poids nominal brut 28 000 kg Contenu total diesel 600 litres

Crochet

40 DIN Epaisseur tige d'embrayage Nombre de butées 2 Empattement 450 cm Type de suspension à air

Cabine

XLType de cabine

Tempomat Tachygraphe Air conditionné Webasto

Couleur Bleu

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur 390 Kw (530 Hp)

Norme Euro

Genre de boîte de vitesses Boîte manuelle

Vitesses

Pédale d'embrayage Direction assistée

ABS PTO

Carroserie

Matériel de la construction acier Longueur du système 550 cm

Pompe

Hauteur système de 135 porte-containers

Coordonnées



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

Agréée et compétente













Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



TRUCKS KLEYN KLEYN KLEYN KLEYN

Kleyn Trucks B.V.® PO Box 3 4214 ZJ Vuren Industrieweg 2

4214 KZ Vuren The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01

Compte rendu technique

Châssis

Tachygraphe

Tableau affichage

Électrique

Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

Ligne d'entraînement

Les données générales du

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmisson

Carroserie

Pneus/roues

Pneus / essieux



Mesure des pneus:385/65R22,5 à lames Freins à disques Axe de direction, Mécanique



Mesure des pneus:315/70R22,5 à air Freins à disques



Mesure des pneus:315/70R22,5 à air Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état

Bon état

Raisonnable de l'État Etat modérée

Ne répond pas aux exigences