

VOLVO FH 16.700 6X4 VEB+ LEATHER



Numéro de référence 297594
Genre Camion
Spécification Polybenne
Année 2013 / 01
Kilométrage 668 317 km

Numéro de châssis
YV2AP90D6CA735058

Condition technique

Remarques

(A15)

Prix € 27900



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Équipement

Châssis

Nombre d'essieux	3
Configuration	6x4
Pneus jumelés	✓
Poids net	13 075 kg
Poids nominal brut	30 000 kg
Contenu total diesel	530 litres
Crochet	✓
Épaisseur tige d'embrayage	Special
Nombre de butées	1
Empattement	460 cm
Jantes en aluminium	✓
Type de suspension	à air intégrale

Cabine

Type de cabine	Globetrotter
Tempomat	✓
Tachygraphe	✓
Tachygraphe numérique	✓
Air conditionné	✓
Webasto	✓
Couleur	Vert
Métallique	✓
Caméra de recul	✓

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	515 Kw (700 Hp)
Norme Euro	5
Genre de boîte de vitesses	I-Shift
Vitesses	12
Direction assistée	✓
ABS	✓
ASR	✓
PTO	✓

Carrosserie

Longueur du système	545 cm
Pompe	✓
Hauteur système de porte-containers	138

Coordonnées



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kley Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Compte rendu technique

Châssis

Tachygraphe ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Tableau affichage ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Électrique ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Cabine

Interne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Extérieures ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Colonne de direction ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Suspension ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Châssis ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Freins ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Ligne d'entraînement

Les données générales du ~~mot~~ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Système de refroidissement ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Système de carburant ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Système d'échappement ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Système de graissage ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Boîte de vitesses ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Embrayage ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Transmission ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Carrosserie

Hydraulique ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Etat extérieur ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Pneus/roues

Pneus ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Pneus / essieux



Mesure des pneus: 385/65R22,5 à air
Freins à disques
Axe de direction, Mécanique



Mesure des pneus: 315/80R22,5 à air
Freins à disques



Mesure des pneus: 315/80R22,5 à air
Freins à disques

Coordonnées



info@kley.com

Tel: +31 183 668 222

Légende pour le rapport d'inspection

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Très bon état
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Bon état
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Raisonnable de l'État
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Etat modérée
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Ne répond pas aux exigences