

SCHMITZ SKO 24 DOPPELSTOCK MULTI TEMP



Numéro de référence 298196
Genre Semi-remorque
Spécification Frigo
Année 2016 / 07
Kilométrage

Numéro de châssis
WSM00000005161676

Condition technique

Remarques

(A15)

Prix €18900



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux 3
Poids net 8 720 kg
Poids nominal brut 39 000 kg
Type de châssis Châssis incomplète
Matériel du châssis acier
Kingpin taille 2 inch
Type de suspension à air intégrale

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur (0 Hp)
ABS
EBS

Carrosserie

Année de construction du carrosserie 2 016
Longueur de la caisse 1 340 cm
Largeur de la caisse 250 cm
Hauteur de la caisse 270 cm
Hauteur de passage 246 cm

Système frigorifique

Marque de moteur de refroidissement Carrier
Type de moteur de refroidissement vector1950
Moteur de refroidissement diesel électrique
Nombre d'heures sur électricité 215 heures
Nombre d'heures en diesel 5 100 heures
Épaisseur de paroi 40 mm
Évaporateur supplémentaire

Essieu

Marque essieu SCHMITZ

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Compte rendu technique

Carrosserie

État interne

État extérieur

Système frigorifique

Systèmes

Pneus/roues

Pneus

Pneus / essieux



Mesure des pneus:385/55R22,5
à air
Freins à disques



Mesure des pneus:385/55R22,5
à air
Freins à disques



Mesure des pneus:385/55R22,5
à air
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état
 Bon état
 Raisonnable de l'État
 État modérée
 Ne répond pas aux exigences