

DAF XF 460 SPACECAB 2X TANK



Numéro de référence 298707
Genre Tracteur
Spécification
Année 2015 / 03
Kilométrage 607 822 km

Numéro de châssis
XLRTEH4300G057750

Condition technique

Remarques

(A15)

Prix €15900



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux 2
Configuration 4x2
Poids net 8 522 kg
Poids nominal brut 20 100 kg
Contenu total diesel 1 250 litres
2ème réservoir
Hauteur de scealette 110 cm
Nombre de butées 1
Empattement 380 cm
Type de suspension à air

Cabine

Type de cabine Space Cab
Tempomat
Tachygraphe
Tachygraphe numérique
Air conditionné
Webasto
Couleur Blanc

Ligne d'entraînement

Marque de moteur Paccar
Puissance du moteur 340 Kw (462 Hp)
Norme Euro 6
Genre de boîte de vitesses AS-tronic
Vitesses 12
Direction assistée
ABS
ASR

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Compte rendu technique

Châssis

Tachygraphe

Tableau affichage

Électrique

Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

Ligne d'entraînement

Les données générales du ^{mot} moteur

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

Pneus/roues

Pneus

Pneus / essieux



Mesure des pneus: 315/70R22,5
à lames
Freins à disques
Axe de direction, Mécanique



Mesure des pneus: 295/70R22,5
à air
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état
 Bon état
 Raisonnable de l'État
 Etat modérée
 Ne répond pas aux exigences