

EKERI S5-K 3 AXLES SIDE DOORS CARRIER



Numéro de référence 299528
Genre Remorque
Spécification Frigo
Année 2012 / 03
Kilométrage

Numéro de châssis
YF2S58SKCKE31041

Condition technique

Remarques

(A15)

Prix € 46900



KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Équipement

Châssis

Nombre d'essieux 3
Poids net 9 200 kg
Poids nominal brut 30 000 kg
Type de suspension à air

Cabine

Couleur Blanc

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur (0 Hp)
ABS ✓
EBS ✓

Carrosserie

Longueur de la caisse 849 cm
Largeur de la caisse 251 cm
Hauteur de la caisse 282 cm
Hauteur du plancher de chargement 119 cm
Hauteur de passage 282 cm

Système frigorifique

Marque de moteur de refroidissement Carrier
Type de moteur de refroidissement VECTOR 1950 Mt
Moteur de refroidissement diesel électrique
Caisse isolé ✓
Épaisseur de paroi 45 mm
Type de refroidissement Refroidissement
Réfrigération jour/nuit Réfrigération jour et nuit

Essieu

Marque essieu SAF

Coordonnées



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Compte rendu technique

Cabine

Colonne de direction



Suspension



Châssis



Freins



Carrosserie

État interne



État extérieur



Système frigorifique

Systèmes



Pneus/roues

Pneus



Pneus / essieux



1

Mesure des pneus: 265/70R19,5
à air
Freins à disques
Axe de direction, Mécanique



2

Mesure des pneus: 265/70R19,5
à air
Freins à disques



3

Mesure des pneus: 265/70R19,5
à lames
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- État modérée
- Ne répond pas aux exigences