DAF XF 480 SPACECAB 2X TANK



Numéro de réference 300079 Genre Tracteur

Spécification

Année 2018 / 10 Kilométrage 612 714 km

Numéro de châssis XLRTEH4300G226897

Remarques

2 tanks

(A15)







Kleyn Trucks B.V.® PO Box 3 4214 ZJ Vuren Industrieweg 2 4214 KZ Vuren The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01









Prix €23900

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux Configuration 4x2 11 331 kg Type de plancher Poids net 8 169 kg Poids nominal brut 19 500 kg 1 275 litres Contenu total diesel

2ème réservoir

Hauteur de scelette 117 cm Nombre de butées Empattement 380 cm Type de suspension à air

Cabine

Type de cabine Space Cab

Tempomat Tachygraphe

Tachygraphe numérique

Air conditionné Webasto

Couleur

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur 355 Kw (482 Hp)

Blanc

Type de carburant Gas-oil Norme Euro

Genre de boîte de vitesses AS-tronic

Vitesses

Direction assistée

ABS ASR

Chaises

Places assises 2

Remarques

Remarques 2 tanks

Coordonnées



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

Agréée et compétente













Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



TRUCKS KLEYN KLEYN KLEYN

Kleyn Trucks B.V.® PO Box 3 4214 ZJ Vuren Industrieweg 2 4214 KZ Vuren The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01

Compte rendu technique

Châssis

Tachygraphe

Tableau affichage

Électrique

Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

Ligne d'entraînement

Les données générales du

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmisson

Pneus/roues

Pneus

Pneus / essieux



Mesure des pneus:315/70R22,5 à lames Freins à disques Axe de direction, Mécanique



Mesure des pneus:315/70R22,5 à air Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état

Bon état

Raisonnable de l'État

Etat modérée

Ne répond pas aux exigences