

DAF LF 45.210 11.9T EEV COMBI



Numéro de référence 300086
Genre Camion
Spécification Rideaux coulissant
Année 2014 / 05
Kilométrage 432 530 km

Numéro de châssis
XLRAE45FF0L434173

Condition technique

Remarques

(A15)

Prix € 19900

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Équipement

Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Poids net	6 968 kg
Poids nominal brut	11 990 kg
Contenu total diesel	300 litres
2ème réservoir	✓
Crochet	✓
Nombre de butées	1
Empattement	540 cm
Type de suspension	à air

Cabine

Type de cabine	Cabine courte
Tempomat	✓
Tachygraphe	✓
Tachygraphe numérique	✓
Air conditionné	✓
Couleur	Multicolore

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	151 Kw (205 Hp)
Norme Euro	5
Genre de boîte de vitesses	Boîte manuelle
Vitesses	6
Pédale d'embrayage	✓
Direction assistée	✓
ABS	✓
ASR	✓

Carrosserie

Longueur de la caisse	721 cm
Largeur de la caisse	248 cm
Hauteur de la caisse	307 cm
Hauteur du plancher de chargement	86 cm
Hauteur de passage	301 cm

Coordonnées



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Compte rendu technique

Châssis

Tachygraphe ●●●●●●●●

Tableau affichage ●●●●●●●●

Électrique ●●●●●●●●

Cabine

Interne ●●●●●●●●

Extérieures ●●●●●●●●

Colonne de direction ●●●●●●●●

Suspension ●●●●●●●●

Châssis ●●●●●●●●

Freins ●●●●●●●●

Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur ●●●●●●●●

Système de refroidissement ●●●●●●●●

Système de carburant ●●●●●●●●

Système d'échappement ●●●●●●●●

Système de graissage ●●●●●●●●

Boîte de vitesses ●●●●●●●●

Embrayage ●●●●●●●●

Transmission ●●●●●●●●

Carrosserie

État interne ●●●●●●●●

État extérieur ●●●●●●●●

Pneus/roues

Pneus ●●●●●●●●

Pneus / essieux



Mesure des pneus: 245/70R17,5 à lames
Freins à disques
Axe de direction, Mécanique



Mesure des pneus: 245/70R17,5 à air
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Légende pour le rapport d'inspection

●●●●●●●● Très bon état
●●●●●●●● Bon état
●●●●●●●● Raisonnable de l'État
●●●●●●●● État modérée
●●●●●●●● Ne répond pas aux exigences