M.A.N. 18.460 TGX XLX INTARDER

Numéro de réference	300395
Genre	Tracteur
Spécification	
Année	2017 / 06
Kilométrage	729 569 km
Numéro de châssis	
WMA06XZZ3HM745454	

Condition technique

Remarques

(A15)

Prix € 19900

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Pneus jumelés	√
Poids net	8 030 kg
Poids nominal brut	19 000 kg
Contenu total diesel	750 litres
2ème réservoir	√
Hauteur de scelette	123 cm
Nombre de butées	1
Empattement	360 cm
Type de suspension	à air

Cabine

Type de cabine	Cabine élevée
Tempomat	√
Tachygraphe	√
Tachygraphe numérique	√
Air conditionné	√
Webasto	√
Couleur	Blanc

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	338 Kw (459 Hp)
Norme Euro	6
Genre de boîte de vitesses	AS-tronic
Vitesses	12
Système de frein supplémentaire	√
Marque ralentisseur	Intarder
Direction assistée	√
ABS	√
ASR	√

Coordonnées

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Agréée et compétente

Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Compte rendu technique

Châssis

Tachygraphe	●●●●○
Tableau affichage	●●●○○
Électrique	●●●●○

Cabine

Interne	●●●○○
Extérieures	●●●○○
Colonne de direction	●●●●○
Suspension	●●●●○
Châssis	●●●●○
Freins	●●●○○

Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur	●●●●○
Système de refroidissement	●●●●○
Système de carburant	●●●●○
Système d'échappement	●●●●○
Système de graissage	●●●●○
Boîte de vitesses	●●●●○
Embrayage	●●●○○
Transmisson	●●●●○

Pneus/roues

Pneus	●●●●○

Pneus / essieux

1

Mesure des pneus:385/65R22,5
à lames
Freins à disques
Axe de direction, Mécanique

2

Mesure des pneus:315/80R22,5
à air
Freins à disques

Coordonnées

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Légende pour le rapport d'inspection

●●●●●	Très bon état
●●●●○	Bon état
●●●○○	Raisonnable de l'État
●●○○○	Etat modérée
●○○○○	Ne répond pas aux exigences