

DAF LF 230 12T MANUAL AIRCO



Numéro de référence 300697
Genre Camion
Spécification Fourgon
Année 2018 / 02
Kilométrage 200 119 km

Numéro de châssis
XLRAEL1700L471764

Condition technique

Remarques

(A15)

Prix €33900



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux 2
Configuration 4x2
Type de plancher 5 975 kg
Poids net 6 015 kg
Poids nominal brut 11 990 kg
Contenu total diesel 300 litres
Capacité de remorquage non freiné 750 kg
Capacité de remorquage freinée, Axe médian 13 200 kg
Empattement 500 cm
Type de suspension à air

Cabine

Type de cabine Cabine courte
Tempomat
Tachygraphe
Tachygraphe numérique
Air conditionné
Couleur Blanc

Ligne d'entraînement

Marque de moteur Paccar
Puissance du moteur 172 Kw (234 Hp)
Type de carburant Gas-oil
Norme Euro 6
Genre de boîte de vitesses Boîte manuelle
Vitesses 6
Pédale d'embrayage
Direction assistée
ABS
ASR

Carroserie

Longueur de la caisse 727 cm
Largeur de la caisse 247 cm
Hauteur de la caisse 243 cm
Hauteur du plancher de chargement 98 cm
Hauteur de passage 236 cm

Chaises

Places assises 2

Hayon

Hayon
Genre de hayon Hayon de fermeture
Capacité du hayon 1 500 kg
Marque du hayon Dautel
Matériel de hayon aluminium
Grandeur du plateau 180 x 252

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kley Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Compte rendu technique

Châssis

Tachygraphe	●●●●●●●●
Tableau affichage	●●●●●●●●
Électrique	●●●●●●●●

Cabine

Interne	●●●●●●●●
Extérieures	●●●●●●●●
Colonne de direction	●●●●●●●●
Suspension	●●●●●●●●
Châssis	●●●●●●●●
Freins	●●●●●●●●

Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur	●●●●●●●●
Système de refroidissement	●●●●●●●●
Système de carburant	●●●●●●●●
Système d'échappement	●●●●●●●●
Système de graissage	●●●●●●●●
Boîte de vitesses	●●●●●●●●
Embrayage	●●●●●●●●
Transmission	●●●●●●●●

Carrosserie

État interne	●●●●●●●●
État extérieur	●●●●●●●●

Hayon

Commandes	●●●●●●●●
Système	●●●●●●●●

Pneus/roues

Pneus ●●●●●●●●

Pneus / essieux



1 Mesure des pneus:245/70R17,5 à lames
Freins à disques
Axe de direction, Mécanique



2 Mesure des pneus:245/70R17,5 à air
Freins à disques

Coordonnées



info@kley.com
Tel: +31 183 668 222

Légende pour le rapport d'inspection

●●●●●●●●	Très bon état
●●●●●●●●	Bon état
●●●●●●●●	Raisonné de l'État
●●●●●●●●	Etat modérée
●●●●●●●●	Ne répond pas aux exigences