

DAF XF 440 SSC 6X2 WB 505



Numéro de référence 301069
Genre Camion
Spécification Châssis cabine
Année 2016 / 02
Kilométrage 1 261 003 km

Numéro de châssis
XLRASH4100G092574

Condition technique

Remarques

(A15)

Prix €12950



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux	3
Configuration	6x2
Pneus jumelés	
Type de plancher	13 165 kg
Poids net	13 835 kg
Poids nominal brut	27 000 kg
Contenu total diesel	750 litres
Crochet	
Capacité de remorquage non freiné	750 kg
Capacité de remorquage freinée, Axe médian	24 000 kg
Epaisseur tige d'embrayage	Special
Nombre de butées	1
Empattement	505 cm
Graissage central	
Type de suspension	à air

Cabine

Type de cabine	Super Space Cab
Tempomat	
Tachygraphe	
Tachygraphe numérique	
Air conditionné	
Couleur	Rouge
Caméra de recul	

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	324 Kw (440 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	6
Genre de boîte de vitesses	AS-tronic
Vitesses	12
Direction assistée	
ABS	
ASR	

Chaises

Places assises	2
----------------	---

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Compte rendu technique

Châssis

Tachygraphe

Tableau affichage

Électrique

Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

Ligne d'entraînement

Les données générales du ~~mot~~

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

Pneus/roues

Pneus

Pneus / essieux



Mesure des pneus: 315/70R22,5 à lames
Freins à disques
Axe de direction



Mesure des pneus: 315/70R22,5 à air
Freins à disques



Mesure des pneus: 315/70R22,5
Essieu élévateur
à air
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- Etat modérée
- Ne répond pas aux exigences