

M.A.N. 18.400 TGS LX TS PTO ALCOA'S



Numéro de référence 301576
Genre Tracteur
Spécification
Année 2016 / 11
Kilométrage 716 720 km

Numéro de châssis
WMA08SZZ7HP083034

Condition technique 

Remarques

(A15)

Prix €14850



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux 2
Configuration 4x2
Poids net 7 175 kg
Poids nominal brut 42 000 kg
Contenu total diesel 450 litres
Hauteur de scealette 117 cm
Nombre de butées 1
Empattement 395 cm
Type de suspension à lames

Cabine

Type de cabine Cabine couchette
Tempomat
Tachygraphe
Tachygraphe numérique
Air conditionné
Webasto
Couleur Multicolore

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur 294 Kw (400 Hp)
Norme Euro 6
Genre de boîte de vitesses AS-tronic
Vitesses 12
Direction assistée
ABS
ASR

Pneus/roues

Roue de secours

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Compte rendu technique

Châssis

Tachygraphe

Tableau affichage

Électrique

Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

Pneus/roues

Pneus

Pneus / essieux



Mesure des pneus: 315/70R22,5 à lames
Freins à disques
Axe de direction, Mécanique



Mesure des pneus: 315/70R22,5 à lames
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- Etat modérée
- Ne répond pas aux exigences