

SCHMITZ SKO 24/LZG FP45 STEERAXLE TAILLIFT



Numéro de référence 302809
 Genre Semi-remorque
 Spécification Frigo
 Année 2015 / 08
 Kilométrage

Numéro de châssis
 WSM00000002011794

Condition technique

Remarques

FRIGO IS NOT WORKING / LAST AXLE
 (A15)

Prix € 5900



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
 PO Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Industrieweg 2
 4214 KZ Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
 BTW/VAT NL004676841B01

Équipement

Châssis

Nombre d'essieux 3
 Poids net 9 800 kg
 Poids nominal brut 42 000 kg
 Type de châssis Châssis incomplète
 Matériel du châssis acier
 Kingpin taille 2 inch
 Type de suspension à air intégrale

Remarques

Remarques
 FRIGO IS NOT WORKING /
 LAST AXLE STEERING /
 TAILLIFT / BACK DOORS

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur (0 Hp)
 ABS ✓
 EBS ✓

Carrosserie

Année de construction du carrosserie 2 015
 Longueur de la caisse 1 340 cm
 Largeur de la caisse 250 cm
 Hauteur de la caisse 255 cm
 Hauteur de passage 253 cm

Système frigorifique

Marque de moteur de refroidissement Thermoking
 Type de moteur de refroidissement ct15
 Epaisseur de paroi 40 mm

Essieu

Marque essieu SCHMITZ

Hayon

Hayon ✓
 Genre de hayon Hayon de fermeture
 Capacité du hayon 1 500 kg
 Marque du hayon d hollandia
 Matériel de hayon acier
 Grandeur du plateau 200x255

Coordonnées




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 222

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Compte rendu technique

Carrosserie

État interne



État extérieur



Hayon

Commandes



Système



Pneus/roues

Pneus



Pneus / essieux



1

Mesure des pneus: 385/65R22,5
Essieu élévateur
à air
Freins à disques



2

Mesure des pneus: 385/65R22,5
à air
Freins à disques



3

Mesure des pneus: 385/65R22,5
à air
Freins à disques
Axe de direction, Mécanique

Coordonnées



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- État modérée
- Ne répond pas aux exigences