

SCHMITZ SKO 24 CARRIER VECTOR 1350



Numéro de référence 303066
Genre Semi-remorque
Spécification Frigo
Année 2014 / 12
Kilométrage

Numéro de châssis
WSM00000005136090

Condition technique

Remarques

(A15)

Prix € 15900

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Équipement

Châssis

Nombre d'essieux	3
Poids net	10 015 kg
Poids nominal brut	39 000 kg
Type de châssis	Châssis incomplète
Matériel du châssis	acier
Kingpin taille	2 inch
Type de suspension	à air intégrale

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	(0 Hp)
ABS	✓
EBS	✓

Carrosserie

Année de construction du carrosserie	2 014
Longueur de la caisse	1 340 cm
Largeur de la caisse	250 cm
Hauteur de la caisse	265 cm
Hauteur de passage	264 cm

Système frigorifique

Marque de moteur de refroidissement	Carrier
Type de moteur de refroidissement	vector1350
Moteur de refroidissement	diesel électrique
Nombre d'heures sur électricité	10 heures
Nombre d'heures en diesel	2 150 heures
Épaisseur de paroi	40 mm

Essieu

Marque essieu	SCHMITZ
---------------	---------

Coordonnées



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Compte rendu technique

Carrosserie

État interne



État extérieur



Système frigorifique

Systèmes



Pneus/roues

Pneus



Pneus / essieux



Mesure des pneus: 385/65R22,5
Essieu élévateur
à air
Freins à disques



Mesure des pneus: 385/65R22,5
à air
Freins à disques



Mesure des pneus: 385/65R22,5
à air
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- État modérée
- Ne répond pas aux exigences