

M.A.N. 18.500 TGX XXL INTARDER NAVI



Numéro de référence 303349
Genre Tracteur
Spécification
Année 2018 / 02
Kilométrage 684 266 km

Numéro de châssis
WMA06XZZ5JM778784

Condition technique

Remarques

(A15)

Prix € 29900



KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux 2
Configuration 4x2
Poids net 8 116 kg
Poids nominal brut 20 500 kg
Contenu total diesel 1 160 litres
2ème réservoir
Hauteur de scelelte 114 cm
Nombre de butées 1
Empattement 360 cm
Type de suspension à air

Cabine

Tempomat
Tachygraphe
Tachygraphe numérique
Air conditionné
Webasto
Couleur Bleu

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur 368 Kw (500 Hp)
Norme Euro 6
Genre de boîte de vitesses Automatique
Vitesses 14
Direction assistée
ABS
ASR

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Compte rendu technique

Châssis

Tachygraphe

Tableau affichage

Électrique

Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

Ligne d'entraînement

Les données générales du ~~mot~~

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

Pneus/roues

Pneus

Pneus / essieux



Mesure des pneus: 315/70R22,5 à lames
Freins à disques
Axe de direction, Mécanique



Mesure des pneus: 315/70R22,5 à air
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état
 Bon état
 Raisonnable de l'État
 Etat modérée
 Ne répond pas aux exigences