

MOL DE BUF 10.5 M3 MIXER DEUTZ



Numéro de référence 303759
Genre Semi-remorque
Spécification Malaxeur
Année 2008 / 08
Kilométrage

Numéro de châssis
YA9BM33208B222515

Condition technique

Remarques

(A15)

Prix €9700



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux 2
Poids net 7 980 kg
Poids nominal brut 33 000 kg
Type de châssis Châssis complet
Matériel du châssis acier
Kingpin taille 2 inch
Type de suspension à air intégrale

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur (0 Hp)
ABS
EBS

Carrosserie

Année de construction du carrosserie 2 008
Volume en vrac 15
Volume en m3 m3

Essieu

Marque essieu BPW

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Compte rendu technique

Carrosserie

État interne



État extérieur



Pneus/roues

Pneus



Pneus / essieux



Mesure des pneus: 425/65R22,5
à air
Freins à tambour



Mesure des pneus: 425/65R22,5
à air
Freins à tambour

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Légende pour le rapport d'inspection

- 5 dark blue circles: Très bon état
- 4 dark blue circles, 1 light blue circle: Bon état
- 3 dark blue circles, 2 light blue circles: Raisonnable de l'État
- 2 dark blue circles, 3 light blue circles: État modérée
- 1 dark blue circle, 4 light blue circles: Ne répond pas aux exigences