

SCANIA R730 TL 6X2 RET. LEATHER



Numéro de référence 304059
Genre Tracteur
Spécification
Année 2015 / 05
Kilométrage 886 872 km

Numéro de châssis
YS2R6X20005387109

Condition technique

Remarques
R 730 LA 6X2 HNB / FULL AIR /
(A15)

Prix €35950

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux 3
Configuration 6x2
Poids net 9 895 kg
Poids nominal brut 28 000 kg
Contenu total diesel 610 litres
Hauteur de scelelette 119 cm
Sellettes d'Attelage Poussoir
Nombre de butées 1
Empattement 310 cm
Jantes en aluminium
Type de suspension à air intégrale

Cabine

Type de cabine Topline
Tempomat
Tachygraphe
Tachygraphe numérique
Air conditionné
Webasto
Couleur Multicolore

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur 537 Kw (730 Hp)
Norme Euro 6
Genre de boîte de vitesses Opti-cruise
Vitesses 12
Système de frein supplémentaire
Marque ralentisseur Scania
Direction assistée
ABS
ASR
Unité hydraulique
PTO

Carrosserie

Pompe

Remarques

Remarques
R 730 LA 6X2 HNB / FULL AIR
/ RETARDER / SPECIAL
INTERIOR / LEATHER /
ALCOA'S

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Compte rendu technique

Châssis

Tachygraphe

Tableau affichage

Électrique

Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

Ligne d'entraînement

Les données générales du ~~mot~~

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

Pneus/roues

Pneus

Pneus / essieux



Mesure des pneus:385/65R22,5
à air
Freins à disques
Axe de direction, Mécanique



Mesure des pneus:315/70R22,5
à air
Freins à disques



Mesure des pneus:315/60R22,5
Essieu élévateur
à air
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- Etat modérée
- Ne répond pas aux exigences