MERCEDES-BENZ AXOR 1824 E5 HMF 1060 CRANE

Numéro de réference	304099
Genre	Camion benne
Spécification	
Année	2009 / 01
Kilométrage	271 930 km
Numéro de châssis	
WDB9505311L365113	

Condition technique

Remarques

(A15)

Prix € 35900

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Type de plancher	8 780 kg
Poids net	10 720 kg
Poids nominal brut	19 500 kg
Contenu total diesel	300 litres
Capacité de remorquage non freiné	750 kg
Capacité de remorquage freinée, Axe médian	2 598 kg
Nombre de butées	1
Empattement	390 cm
Type de suspension	à air

Cabine

Type de cabine	Cabine courte
Tachygraphe	√
Tachygraphe numérique	√
Couleur	Multicolore

Ligne d'entraînement

Marque de moteur	Mercedes
Puissance du moteur	175 Kw (238 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	5
Genre de boîte de vitesses	Telligent
Vitesses	6
Direction assistée	√
ABS	√
PTO	√

Carroserie

Matériel de la construction	acier
Nombre de côtés	3 côtés
Longueur de la caisse	400 cm
Largeur de la caisse	233 cm
Hauteur de la caisse	80 cm
Volume en vrac	7
Volume en m3	m3
Pompe	√

Chaises

Places assises	3

Grue

Grue	√
Marque de la grue	HMF 1063 K3 44
Année de construction	2 008
Capacité de la grue	10
Charge maximale	1085 kg bij 8,5 m.
Nombre de supports	2
Agréé CE	√
Manuel grue	√
Plateau surbaissé	commande latérale gauche
Commande à distance	√
Position de la grue	derrière la cabine
Extensions hydrauliques	3 fois
Conn. Supplém. Grue	4
Crochet	√

Coordonnées

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Agréée et compétente

Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Compte rendu technique

Châssis

Tachygraphe	●●●●●
Tableau affichage	●●●●●
Électrique	●●●●●

Cabine

Interne	●●●○○
Extérieures	●●●○○
Colonne de direction	●●●●●
Suspension	●●●●●
Châssis	●●●●●
Freins	●●●●●

Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur	●●●●●
Système de refroidissement	●●●●●
Système de carburant	●●●●●
Système d'échappement	●●●●●
Système de graissage	●●●●●
Boîte de vitesses	●●●●●
Embrayage	●●●●●
Transmisson	●●●●●

Carroserie

Hydraulique	●●●○○
État interne	●●●○○
Etat extérieur	●●●○○

Grue

Commande à distance	●●●●○
Supports	●●●●○
Mécanique	●●○○○
Hydraulique	●●●○○
Electrique	●●●●○

Benne

Commandes	●●●○○
Système basculant	●●●○○

Pneus/roues

Pneus	●●●●○

Pneus / essieux

1

Mesure des pneus:315/80R22,5
à lames
Freins à disques
Axe de direction, Mécanique

2

Mesure des pneus:315/80R22,5
à air
Freins à disques

Coordonnées

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Légende pour le rapport d'inspection

●●●●●	Très bon état
●●●●○	Bon état
●●●○○	Raisonnable de l'État
●●○○○	Etat modérée
●○○○○	Ne répond pas aux exigences