

DAF XF 440 SPACECAB MANUAL



Numéro de référence 304105
Genre Tracteur
Spécification
Année 2014 / 09
Kilométrage 962 348 km

Numéro de châssis
XLRTEH4100G039904

Condition technique

Remarques

(A15)

Prix € 17900



KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Équipement

Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Poids net	7 866 kg
Poids nominal brut	19 500 kg
Contenu total diesel	850 litres
Hauteur de scealette	114 cm
Nombre de butées	1
Empattement	380 cm
Type de suspension	à air

Cabine

Type de cabine	Space Cab
Tempomat	✓
Tachygraphe	✓
Tachygraphe numérique	✓
Air conditionné	✓
Webasto	✓
Couleur	Multicolore

Ligne d'entraînement

Marque de moteur	Paccar
Puissance du moteur	320 Kw (435 Hp)
Norme Euro	6
Genre de boîte de vitesses	Boîte manuelle
Vitesses	16
Pédale d'embrayage	✓
Direction assistée	✓
ABS	✓
ASR	✓
PTO	✓

Coordonnées



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Compte rendu technique

Châssis

Tachygraphe

Tableau affichage

Électrique

Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

Pneus/roues

Pneus

Pneus / essieux



Mesure des pneus: 315/80R22,5 à lames
Freins à disques
Axe de direction, Mécanique



Mesure des pneus: 315/80R22,5 à air
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état
 Bon état
 Raisonnable de l'État
 Etat modérée
 Ne répond pas aux exigences