

M.A.N. 8.150 L2000 TIPPER BOX NL-TRUCK



Numéro de référence 304159
Genre Camion benne
Spécification
Année 1993 / 11
Kilométrage 245 307 km

Numéro de châssis
WMAL200652G087615

Condition technique

Remarques

(A15)

Prix € 6950



KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Équipement

Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Type de plancher	2 990 kg
Poids net	4 500 kg
Poids nominal brut	7 490 kg
Contenu total diesel	100 litres
Empattement	426 cm
Type de suspension	à lames

Cabine

Type de cabine	Cabine courte
Tachygraphe	✓
Couleur	Jaune

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	118 Kw (160 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	1
Genre de boîte de vitesses	Boîte manuelle
Vitesses	5
Pédale d'embrayage	✓
Direction assistée	✓
ABS	✓
PTO	✓

Carrosserie

Longueur de la caisse	503 cm
Largeur de la caisse	226 cm
Hauteur de la caisse	181 cm
Hauteur du plancher de chargement	109 cm
Hauteur de passage	181 cm
Pompe	✓

Pneus/roues

Roue de secours	✓
Profil roue de secours	2 mm

Coordonnées



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Compte rendu technique

Châssis

Tachygraphe ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Tableau affichage ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Électrique ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Cabine

Interne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Extérieures ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Colonne de direction ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Suspension ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Châssis ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Freins ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Ligne d'entraînement

Les données générales du ^{motor} ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Système de refroidissement ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Système de carburant ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Système d'échappement ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Système de graissage ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Boîte de vitesses ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Embrayage ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Transmission ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Carrosserie

Hydraulique ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

État interne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

État extérieur ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Pneus/roues

Pneus ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Pneus / essieux



Mesure des pneus: 215/75R17,5 à lames
Freins à disques
Axe de direction, Mécanique



Mesure des pneus: 215/75R17,5 à lames
Freins à tambour

Coordonnées



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Légende pour le rapport d'inspection

- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Très bon état
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Bon état
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Raisonnable de l'État
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ État modérée
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Ne répond pas aux exigences