

RENAULT PREMIUM 370 LANDER 6X2 9T FA PTO



Numéro de référence 304253
Genre Camion
Spécification Châssis cabine
Année 2009 / 08
Kilométrage 750 456 km

Numéro de châssis
VF624CPD000002361

Condition technique

Remarques
PREMIUM LANDER 370.26 / 6X2 LAST
(A15)

Prix € 12950

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Équipement

Châssis

Nombre d'essieux	3
Configuration	6x2
Type de plancher	16 740 kg
Poids net	11 260 kg
Poids nominal brut	28 000 kg
Contenu total diesel	250 litres
Hauteur du châssis	101 cm
Nombre de butées	1
Empattement	525 cm
Type de suspension	à air

Cabine

Type de cabine	Cabine courte
Tempomat	✓
Tachygraphe	✓
Tachygraphe numérique	✓
Air conditionné	✓
Couleur	Blanc

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	270 Kw (367 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	5
Genre de boîte de vitesses	Optidriver
Vitesses	12
Direction assistée	✓
ABS	✓
ASR	✓
PTO	✓

Chaises

Places assises	2
----------------	---

Remarques

Remarques	PREMIUM LANDER 370.26 / 6X2 LAST AXLE STEERING / PTO / 9 TONS FRONT AXLE
-----------	--

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Compte rendu technique

Châssis

Tachygraphe ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Tableau affichage ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Électrique ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Cabine

Interne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Extérieures ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Colonne de direction ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Suspension ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Châssis ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Freins ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Ligne d'entraînement

Les données générales du ~~mot~~ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Système de refroidissement ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Système de carburant ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Système d'échappement ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Système de graissage ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Boîte de vitesses ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Embrayage ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Transmission ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Pneus/roues

Pneus ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Pneus / essieux



Mesure des pneus: 385/65R22,5
à lames
Freins à disques
Axe de direction, Mécanique



Mesure des pneus: 315/80R22,5
à air
Freins à disques



Mesure des pneus: 315/80R22,5
Essieu élévateur
à air
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Légende pour le rapport d'inspection

- ☐ ☐ ☐ Très bon état
- ☐ ☐ ☐ Bon état
- ☐ ☐ ☐ Raisonnable de l'État
- ☐ ☐ ☐ Etat modérée
- ☐ ☐ ☐ Ne répond pas aux exigences