

MERCEDES-BENZ ACTROS 2551 6X2 LIFT WB 490 C



Numéro de référence 304311
Genre Camion
Spécification Châssis cabine
Année 2013 / 08
Kilométrage 844 365 km

Numéro de châssis
WDB9630201L773827

Condition technique

Remarques

(A15)

Prix € 13900



KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Équipement

Châssis

Nombre d'essieux	3
Configuration	6x2
Poids net	10 800 kg
Poids nominal brut	26 000 kg
Contenu total diesel	390 litres
Crochet	✓
Épaisseur tige d'embrayage	Special
Nombre de butées	1
Empattement	490 cm
Type de suspension	à air intégrale

Cabine

Type de cabine	Cabine couchette
Tempomat	✓
Tachygraphe	✓
Tachygraphe numérique	✓
Air conditionné	✓
Webasto	✓
Couleur	Argent
Métallique	✓

Ligne d'entraînement

Marque de moteur	Mercedes
Puissance du moteur	375 Kw (510 Hp)
Norme Euro	5
Genre de boîte de vitesses	Telligent
Vitesses	12
Direction assistée	✓
ABS	✓
ASR	✓

Hayon

Hayon	✓
Genre de hayon	Hayon de fermeture
Capacité du hayon	1 500 kg
Marque du hayon	Zepto
Matériel de hayon	acier
Grandeur du plateau	170 x 246

Coordonnées



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Compte rendu technique

Châssis

Tachygraphe ●●●●●●●●

Tableau affichage ●●●●●●●●

Électrique ●●●●●●●●

Cabine

Interne ●●●●●●●●

Extérieures ●●●●●●●●

Colonne de direction ●●●●●●●●

Suspension ●●●●●●●●

Châssis ●●●●●●●●

Freins ●●●●●●●●

Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur ●●●●●●●●

Système de refroidissement ●●●●●●●●

Système de carburant ●●●●●●●●

Système d'échappement ●●●●●●●●

Système de graissage ●●●●●●●●

Boîte de vitesses ●●●●●●●●

Embrayage ●●●●●●●●

Transmission ●●●●●●●●

Hayon

Commandes ●●●●●●●●

Système ●●●●●●●●

Pneus/roues

Pneus ●●●●●●●●

Pneus / essieux



Mesure des pneus: 385/55R22,5 à air
Freins à disques
Axe de direction, Mécanique



Mesure des pneus: 315/70R22,5 à air
Freins à disques



Mesure des pneus: 385/55R22,5
Essieu élévateur à air
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- Etat modérée
- Ne répond pas aux exigences