LAMBRECHT 09LK30 38M3 ANIMAL FOOD

Numéro de réference	304475
Genre	Semi-remorque
Spécification	Vrac
Année	2009 / 11
Kilométrage	

Numéro de châssis
YA9093029BR127009

Condition technique

Remarques
VSE STEERING AXLES
(A15)

Prix € 15900

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux	3
Poids net	9 880 kg
Poids nominal brut	38 000 kg
Type de châssis	Châssis incomplète
Matériel du châssis	aluminium
Kingpin taille	2 inch
Type de suspension	à air intégrale

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	(0 Hp)
ABS	√
EBS	√

Carroserie

Année de construction du carroserie	2 009
Matériel de la construction	aluminium
Volume en vrac	38 000
Nombre de compartiments	7
Genre de chargement	en vrac

Essieu

Marque essieu	ROR

Remarques

Remarques	VSE STEERING AXLES

Coordonnées

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Agréée et compétente

Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Compte rendu technique

Carroserie

État interne ●●●○○

Etat extérieur ●●●○○

Pneus/roues

Pneus ●●●○○

Pneus / essieux

1

Mesure des pneus:385/65R22,5
Essieu élévateur
à air
Freins à disques

2

Mesure des pneus:385/65R22,5
à air
Freins à disques
Axe de direction

3

Mesure des pneus:385/65R22,5
à air
Freins à disques
Axe de direction

Coordonnées

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Légende pour le rapport d'inspection

●●●●● Très bon état
●●●●○ Bon état
●●●○○ Raisonnable de l'État
●●○○○ Etat modérée
●○○○○ Ne répond pas aux exigences