

SCANIA P320 214TKM TAILLIFT



Numéro de référence 304688
 Genre Camion
 Spécification Bâchée
 Année 2018 / 04
 Kilométrage 213 891 km

Numéro de châssis
 YS2P4X20005494215

Condition technique 

Remarques

(A15)

Prix € 55900



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Équipement

Châssis

Nombre d'essieux 2
 Configuration 4x2
 Poids net 9 030 kg
 Poids nominal brut 18 600 kg
 Contenu total diesel 300 litres
 Crochet √
 Épaisseur tige d'embrayage 40 DIN
 Nombre de butées 1
 Empattement 550 cm
 Type de suspension à air intégrale

Cabine

Tempomat √
 Tachygraphe √
 Tachygraphe numérique √
 Air conditionné √
 Couleur Bleu
 Caméra de recul √

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur 235 Kw (319 Hp)
 Norme Euro 6
 Genre de boîte de vitesses Opti-cruise
 Vitesses 12
 Direction assistée √
 ABS √
 ASR √

Carrosserie

Longueur de la caisse 735 cm
 Largeur de la caisse 248 cm
 Hauteur de la caisse 240 cm
 Hauteur du plancher de chargement 122 cm
 Hauteur de passage 235 cm

Hayon

Hayon √
 Genre de hayon Hayon de fermeture
 Capacité du hayon 1 500 kg
 Marque du hayon BAR Cargolift
 Matériel de hayon aluminium
 Grandeur du plateau 180x252

Coordonnées



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Compte rendu technique

Châssis

Tachygraphe



Tableau affichage



Électrique



Cabine

Interne



Extérieures



Colonne de direction



Suspension



Châssis



Freins



Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur



Système de refroidissement



Système de carburant



Système d'échappement



Système de graissage



Boîte de vitesses



Embrayage



Transmission



Carrosserie

État interne



État extérieur



Hayon

Commandes



Système



Pneus/roues

Pneus



1



Mesure des pneus: 385/55R22,5 à air

Freins à disques

Axe de direction, Mécanique

2



Mesure des pneus: 315/70R22,5 à air

Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Légende pour le rapport d'inspection

- 5 blue circles: Très bon état
- 4 blue circles: Bon état
- 3 blue circles: Raisonnable de l'État
- 2 blue circles: Etat modérée
- 1 blue circle: Ne répond pas aux exigences