

SCANIA P94.230 THERMOKING



Numéro de référence 304734
Genre Camion
Spécification Frigo
Année 2001 / 06
Kilométrage 1 031 924 km

Numéro de châssis
XLEP4X20004452988

Condition technique

Remarques

(A15)

Prix €9900



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux 2
Configuration 4x2
Poids net 9 370 kg
Poids nominal brut 19 000 kg
Contenu total diesel 700 litres
Empattement 510 cm
Type de suspension à air

Pneus/roues

Roue de secours
Profile roue de secours 8 mm

Cabine

Type de cabine Cabine courte
Tempomat
Tachygraphe
Couleur Blanc

Ligne d'entraînement

Marque de moteur Scania
Puissance du moteur (0 Hp)
Norme Euro 3
Genre de boîte de vitesses Opti-cruise
Vitesses 12
Pédale d'embrayage
Direction assistée
ABS
ASR

Système frigorifique

Marque de moteur de refroidissement Thermoking
Type de moteur de refroidissement TS - 500
Moteur de refroidissement diesel électrique

Hayon

Hayon
Genre de hayon Hayon elevateur retractable
Capacité du hayon 1 500 kg
Marque du hayon Dhollandia
Matériel de hayon aluminium
Grandeur du plateau 172 x 244

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kley Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Compte rendu technique

Châssis

Tachygraphe	●●●●●●●●
Tableau affichage	●●●●●●●●
Électrique	●●●●●●●●

Cabine

Interne	●●●●●●●●
Extérieures	●●●●●●●●
Colonne de direction	●●●●●●●●
Suspension	●●●●●●●●
Châssis	●●●●●●●●
Freins	●●●●●●●●

Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur	●●●●●●●●
Système de refroidissement	●●●●●●●●
Système de carburant	●●●●●●●●
Système d'échappement	●●●●●●●●
Système de graissage	●●●●●●●●
Boîte de vitesses	●●●●●●●●
Embrayage	●●●●●●●●
Transmission	●●●●●●●●

Carrosserie

Etat extérieur	●●●●●●●●
----------------	----------

Système frigorifique

Systèmes	●●●●●●●●
----------	----------

Hayon

Commandes	●●●●●●●●
Système	●●●●●●●●

Pneus/roues

Pneus	●●●●●●●●
-------	----------

Pneus / essieux



1 Mesure des pneus: 315/80R22,5 à lames
Freins à disques
Axe de direction, Mécanique



2 Mesure des pneus: 315/80R22,5 à air
Freins à disques

Coordonnées



info@kley.com
Tel: +31 183 668 222

Légende pour le rapport d'inspection

●●●●●●●●	Très bon état
●●●●●●●●	Bon état
●●●●●●●●	Raisonné de l'État
●●●●●●●●	Etat modérée
●●●●●●●●	Ne répond pas aux exigences