

SAMRO C218RH BDF with container



Numéro de référence 304747
Genre Remorque
Spécification Système BDF
Année 1997 / 10
Kilométrage

Numéro de châssis
VK10218RHPH000076

Condition technique

Remarques

(A15)

Prix € 3900



KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Équipement

Châssis

Nombre d'essieux 2
Poids net 3 750 kg
Poids nominal brut 15 990 kg
Type de suspension à air intégrale

Cabine

Couleur Jaune

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur (0 Hp)
ABS ✓

Carroserie

Twistlocks 1x20
Longueur de la caisse 774 cm
Largeur de la caisse 243 cm
Hauteur de la caisse 286 cm
Hauteur du plancher de chargement 110 cm
Hauteur de passage 265 cm

Essieu

Marque essieu ROR

Coordonnées



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Compte rendu technique

Cabine

Suspension



Châssis



Freins



Carrosserie

État interne



État extérieur



Pneus/roues

Pneus



Pneus / essieux



Mesure des pneus: 265/70R22,5
à air
Freins à disques



Mesure des pneus: 265/70R22,5
à air
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Légende pour le rapport d'inspection

- 4 blue circles: Très bon état
- 3 blue circles: Bon état
- 2 blue circles: Raisonnable de l'État
- 1 blue circle: État modérée
- 0 blue circles: Ne répond pas aux exigences