

MERCEDES-BENZ AROCS 3240 HIAB228ES5



Numéro de référence 304756
Genre Camion
Spécification Plateau
Année 2018 / 07
Kilométrage 146 729 km

Numéro de châssis
WDB96423010251189

Condition technique

Remarques
HIAB228ES5
(A15)

Prix €69900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux 4
Configuration 8x4
Poids net 17 395 kg
Poids nominal brut 32 000 kg
Contenu total diesel 250 litres
Nombre de butées 2
Empattement 570 cm
Type de suspension à lames

Cabine

Type de cabine Cabine courte
Tempomat
Tachygraphe
Tachygraphe numérique
Couleur Blanc

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur 294 Kw (400 Hp)
Norme Euro 6
Genre de boîte de vitesses Automatique
Vitesses 12
Direction assistée
ABS
ASR
PTO

Carrosserie

Longueur de la caisse 727 cm
Largeur de la caisse 232 cm
Pompe

Grue

Grue
Marque de la grue Hiab 228 ES - 5
Année de construction 2 018
Capacité de la grue 22
Charge maximale 980 kg bij 14,5 m
Nombre de supports 2
Agréé CE
Plateau surbaissé commande latérale droite
Position de la grue derrière le châssis
Extensions hydrauliques 5 fois
Conn. Supplém. Grue 2
Fourchette a palettes

Remarques

Remarques HIAB228ES5

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kley Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Compte rendu technique

Cabine

Interne

Extérieures

Suspension

Carrosserie

État interne

État extérieur

Pneus/roues

Pneus

Pneus / essieux



Mesure des pneus: 315/80R22,5 à lames
Freins à disques
Axe de direction, Mécanique



Mesure des pneus: 315/80R22,5 à lames
Freins à disques
Axe de direction, Mécanique



Mesure des pneus: 315/80R22,5 à lames
Réduction moyeu
Freins à disques



Mesure des pneus: 315/80R22,5 à lames
Réduction moyeu
Freins à disques

Coordonnées



info@kley.com
Tel: +31 183 668 222

Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- État modérée
- Ne répond pas aux exigences