

SCANIA P410 6X2 RETARDER 2T LIFT



Numéro de référence 304853
Genre Camion
Spécification Fourgon
Année 2019 / 11
Kilométrage 309 836 km

Numéro de châssis
YS2P6X20005571529

Condition technique

Remarques

(A15)

Prix €72950



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux 3
Configuration 6x2
Poids net 11 510 kg
Poids nominal brut 26 500 kg
Contenu total diesel 500 litres
Crochet
Epaisseur tige d'embrayage 40 DIN
Nombre de butées 1
Empattement 495 cm
Type de suspension à air intégrale

Cabine

Type de cabine Cabine couchette
Tempomat
Tachygraphe
Tachygraphe numérique
Air conditionné
Climatisation de stationnement
Webasto
Couleur Blanc

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur 301 Kw (409 Hp)
Norme Euro 6
Genre de boîte de vitesses Opti-cruise
Vitesses 12
Système de frein supplémentaire
Marque ralentisseur Scania
Direction assistée
ABS
ASR

Carrosserie

Longueur de la caisse 730 cm
Largeur de la caisse 248 cm
Hauteur de la caisse 269 cm
Hauteur du plancher de chargement 125 cm
Hauteur de passage 264 cm

Hayon

Hayon
Genre de hayon Hayon de fermeture
Capacité du hayon 2 000 kg
Marque du hayon BAR Cargolift
Matériel de hayon aluminium
Grandeur du plateau 195x252

Pneus/roues

Roue de secours
Profil roue de secours 13 mm

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Compte rendu technique

Châssis

Tachygraphe	●●●●●●●●
Tableau affichage	●●●●●●●●
Électrique	●●●●●●●●

Cabine

Interne	●●●●●●●●
Extérieures	●●●●●●●●
Colonne de direction	●●●●●●●●
Suspension	●●●●●●●●
Châssis	●●●●●●●●
Freins	●●●●●●●●

Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur	●●●●●●●●
Système de refroidissement	●●●●●●●●
Système de carburant	●●●●●●●●
Système d'échappement	●●●●●●●●
Système de graissage	●●●●●●●●
Boîte de vitesses	●●●●●●●●
Embrayage	●●●●●●●●
Transmission	●●●●●●●●

Carrosserie

État interne	●●●●●●●●
État extérieur	●●●●●●●●

Hayon

Commandes	●●●●●●●●
Système	●●●●●●●●

Pneus/roues

Pneus	●●●●●●●●
-------	----------


Pneus / essieux



1 Mesure des pneus:315/70R22,5 à air
Freins à disques
Axe de direction, Mécanique



2 Mesure des pneus:315/70R22,5 à air
Freins à disques



3 Mesure des pneus:315/70R22,5
Essieu élévateur à air
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Légende pour le rapport d'inspection

●●●●●●●●	Très bon état
●●●●●●●●	Bon état
●●●●●●●●	Raisonné de l'État
●●●●●●●●	Etat modérée
●●●●●●●●	Ne répond pas aux exigences