

DAF CF 480 FAD 8X4 HYVA 26.57SK



Numéro de référence 304988
Genre Camion
Spécification Polybenne
Année 2018 / 07
Kilométrage 175 647 km

Numéro de châssis
XLRADM4300G204117

Condition technique

Remarques
HYVA 26.57 SK HOOKLIFT / FAD 8X4
(A15)

Prix € 84950



KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Équipement

Châssis

Nombre d'essieux	4
Configuration	8x4
Poids net	14 430 kg
Poids nominal brut	32 000 kg
Contenu total diesel	325 litres
Nombre de butées	2
Empattement	436 cm
Type de suspension	à lames

Cabine

Type de cabine	Cabine courte
Tempomat	✓
Tachygraphe	✓
Tachygraphe numérique	✓
Air conditionné	✓
Couleur	Noir

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	355 Kw (482 Hp)
Norme Euro	6
Genre de boîte de vitesses	AS-tronic
Vitesses	12
Direction assistée	✓
ABS	✓
PTO	✓

Carrosserie

Matériel de la construction	acier
Longueur de la caisse	558 cm
Largeur de la caisse	234 cm
Hauteur de la caisse	99 cm
Hauteur du plancher de chargement	140 cm
Longueur du système	544 cm
Volume en vrac	13
Volume en m3	m3
Pompe	✓

Remarques

Remarques
HYVA 26.57 SK HOOKLIFT /
FAD 8X4 FULL STEEL /
LUXURY AIR LEATHER SEAT
/ INCL BOX.

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kley Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Compte rendu technique

Châssis

Tachygraphe ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Tableau affichage ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Électrique ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Cabine

Interne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Extérieures ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Colonne de direction ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Suspension ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Châssis ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Freins ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Ligne d'entraînement

Les données générales du
 moteur ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Système de refroidissement ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Système de carburant ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Système d'échappement ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Système de graissage ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Boîte de vitesses ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Embrayage ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Transmission ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Carrosserie

Hydraulique ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

État interne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

État extérieur ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Pneus/roues

Pneus ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Pneus / essieux



Mesure des pneus:315/80R22,5
à lames
Freins à disques
Axe de direction, Mécanique



Mesure des pneus:315/80R22,5
à lames
Freins à disques
Axe de direction, Mécanique



Mesure des pneus:315/80R22,5
à lames
Réduction moyen
Freins à tambour



Mesure des pneus:315/80R22,5
à lames
Réduction moyen
Freins à tambour

Coordonnées



info@kley.com

Tel: +31 183 668 222

Légende pour le rapport d'inspection

- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Très bon état
- ☐ ☐ ☐ ☐ Bon état
- ☐ ☐ ☐ ☐ Raisonnable de l'État
- ☐ ☐ ☐ ☐ État modérée
- ☐ ☐ ☐ ☐ Ne répond pas aux exigences