

MERCEDES-BENZ ATEGO 1524 Carrier Supra 850



Numéro de référence 305277
Genre Camion
Spécification Frigo
Année 2018 / 05
Kilométrage 249 465 km

Numéro de châssis
WDB96702710248476

Condition technique

Remarques
Carrier Supra 850 D+E, 1500 kg lift
(A15)

Prix €58900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux 2
Configuration 4x2
Poids net 8 570 kg
Poids nominal brut 15 000 kg
Contenu total diesel 125 litres
Empattement 540 cm
Type de suspension à air

Cabine

Type de cabine Cabine courte
Tempomat
Tachygraphe
Tachygraphe numérique
Air conditionné
Couleur Blanc
Caméra de recul

Ligne d'entraînement

Marque de moteur Mercedes
Puissance du moteur 176 Kw (239 Hp)
Norme Euro 6
Genre de boîte de vitesses Automatique
Vitesses 12
Direction assistée
ABS
ASR

Carrosserie

Année de construction du carrosserie 2 018
Longueur de la caisse 828 cm
Largeur de la caisse 246 cm
Hauteur de la caisse 214 cm
Hauteur du plancher de chargement 117 cm
Hauteur de passage 209 cm

Système frigorifique

Marque de moteur de refroidissement Carrier
Type de moteur de refroidissement SUPRA 850
Moteur de refroidissement diesel / gas oil
Caisse isolé
Epaisseur de paroi 55 mm
Type de refroidissement Refroidissement

Hayon

Hayon
Genre de hayon Hayon de fermeture
Capacité du hayon 1 500 kg
Marque du hayon Palfinger
Matériel de hayon aluminium
Grandeur du plateau 220 x 255

Remarques

Remarques Carrier Supra 850 D+E, 1500 kg lift

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kley Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Compte rendu technique

Châssis

Tachygraphe



Tableau affichage



Électrique



Cabine

Interne



Extérieures



Colonne de direction



Suspension



Châssis



Freins



Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur



Système de refroidissement



Système de carburant



Système d'échappement



Système de graissage



Boîte de vitesses



Embrayage



Transmission



Carrosserie

État interne



Etat extérieur



Système frigorifique

Systèmes



Hayon

Commandes



Système



Pneus/roues

Pneus



Pneus / essieux



1 Mesure des pneus: 285/70R19,5 à lames
Freins à disques



2 Mesure des pneus: 285/70R19,5 à air
Freins à disques

Coordonnées



info@kley.com
Tel: +31 183 668 222

Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- Etat modérée
- Ne répond pas aux exigences