

MERCEDES-BENZ ACTROS 2545 LS 6X2 13L STREAMSPACE



Numéro de référence 305305
Genre Tracteur
Spécification
Année 2017 / 03
Kilométrage 730 359 km

Numéro de châssis
WDB96342310143161

Condition technique 

Remarques
OM471 13 LITER / STREAMSPACE 230
(A15)

Prix € 28950

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Équipement

Châssis

Nombre d'essieux	3
Configuration	6x2
Poids net	8 850 kg
Poids nominal brut	26 000 kg
Contenu total diesel	450 litres
Hauteur de scealette	113 cm
Nombre de butées	1
Empattement	400 cm
Type de suspension	à air

Cabine

Type de cabine	Cabine élevée
Tempomat	✓
Tachygraphe	✓
Tachygraphe numérique	✓
Air conditionné	✓
Webasto	✓
Couleur	Bleu

Ligne d'entraînement

Marque de moteur	Mercedes
Puissance du moteur	330 Kw (448 Hp)
Norme Euro	6
Genre de boîte de vitesses	Telligent
Vitesses	12
Direction assistée	✓
ABS	✓
ASR	✓

Remarques

Remarques	OM471 13 LITER / STREAMSPACE 230
-----------	-------------------------------------

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Compte rendu technique

Châssis

Tachygraphe ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Tableau affichage ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Électrique ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Cabine

Interne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Extérieures ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Colonne de direction ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Suspension ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Châssis ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Freins ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Système de refroidissement ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Système de carburant ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Système d'échappement ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Système de graissage ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Boîte de vitesses ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Embrayage ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Transmission ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Pneus/roues

Pneus ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Pneus / essieux



Mesure des pneus: 385/55R22,5 à lames
Freins à disques
Axe de direction, Mécanique



Mesure des pneus: 385/55R22,5
Essieu élévateur à air
Freins à disques



Mesure des pneus: 315/70R22,5 à air
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Légende pour le rapport d'inspection

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Très bon état
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Bon état
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Raisonnable de l'État
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Etat modérée
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Ne répond pas aux exigences