

KOGEL S24 SAF AXLES CARRIER



Numéro de référence 306091
Genre Semi-remorque
Spécification Frigo
Année 2014 / 08
Kilométrage

Numéro de châssis
WK0S0002400173655

Condition technique

Remarques

(A15)

Prix €14900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux 3
Type de plancher 30 550 kg
Poids net 8 450 kg
Poids nominal brut 39 000 kg
Type de châssis Châssis incomplète
Matériel du châssis acier
Kingpin taille 2 inch
Empattement 877 cm
Type de suspension à air intégrale

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur (0 Hp)
ABS
EBS

Carrosserie

Année de construction du carrosserie 2 014
Longueur de la caisse 1 340 cm
Largeur de la caisse 248 cm
Hauteur de la caisse 260 cm

Système frigorifique

Marque de moteur de refroidissement Carrier
Type de moteur de refroidissement vector1950
Moteur de refroidissement diesel électrique
Nombre d'heures sur électricité 63 heures
Nombre d'heures en diesel 5 643 heures
Epaisseur de paroi 45 mm

Essieu

Marque essieu SAF

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Compte rendu technique

Carrosserie

État interne

État extérieur

Système frigorifique

Systèmes

Pneus/roues

Pneus

Pneus / essieux



Mesure des pneus:385/65R22,5
à air
Freins à disques



Mesure des pneus:385/65R22,5
à air
Freins à disques



Mesure des pneus:385/65R22,5
à air
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- État modérée
- Ne répond pas aux exigences