

## LANGENDORF SHS-HS 24/30 Thermomulde



Numéro de référence 306198  
Genre Semi-remorque  
Spécification Plateau  
Année 2018 / 05  
Kilométrage

**Numéro de châssis**  
WLASKS339JWF68014

Condition technique

**Remarques**

( A15 )

**Prix €16900**

# KLEYN TRUCKS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®  
PO Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Industrieweg 2  
4214 KZ Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784  
BTW/VAT NL004676841B01

## Equipement

### Châssis

Nombre d'essieux	3
Poids net	6 300 kg
Poids nominal brut	39 000 kg
Type de châssis	Châssis complet
Matériel du châssis	acier
Kingpin taille	2 inch
Type de suspension	à air intégrale

### Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	(0 Hp)
ABS	
EBS	

### Carrosserie

Année de construction du carrosserie	2 018
Matériel de la construction	acier
Matériel paroi latérale	isolé
Nombre de côtés	1 côté
Longueur de la caisse	745 cm
Largeur de la caisse	230 cm
Hauteur de la caisse	156 cm
Volume en vrac	26
Volume en m3	m3

### Essieu

Marque essieu	BPW
---------------	-----

### Coordonnées




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 222

### Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

## Dimensions



# KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®  
PO Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Industrieweg 2  
4214 KZ Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784  
BTW/VAT NL004676841B01

## Compte rendu technique

### Carrosserie

État interne

État extérieur

### Pneus/roues

Pneus

## Pneus / essieux



Mesure des pneus: 385/65R22,5  
Essieu élévateur  
à air  
Freins à disques



Mesure des pneus: 385/65R22,5  
à air  
Freins à disques



Mesure des pneus: 385/65R22,5  
à air  
Freins à disques

### Coordonnées



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 222

### Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- État modérée
- Ne répond pas aux exigences