

DAF XF 480 SSC ALCOA'S MANUAL



Numéro de référence 306216
Genre Tracteur
Spécification
Année 2018 / 11
Kilométrage 644 229 km

Numéro de châssis
XLRTEH4300G241157

Condition technique

Remarques

(A15)

Prix € 26950



KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux 2
Configuration 4x2
Type de plancher 11 716 kg
Poids net 7 784 kg
Poids nominal brut 19 500 kg
Contenu total diesel 845 litres
Hauteur de scealette 117 cm
Nombre de butées 1
Empattement 380 cm
Type de suspension à air

Cabine

Type de cabine Super Space Cab
Tempomat
Tachygraphe
Tachygraphe numérique
Air conditionné
Webasto
Couleur Rouge

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur 353 Kw (480 Hp)
Type de carburant Gas-oil
Norme Euro 6
Genre de boîte de vitesses Boîte manuelle
Vitesses 16
Pédale d'embrayage
Direction assistée
ABS
ASR

Chaises

Places assises 2

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Compte rendu technique

Châssis

Tachygraphe

Tableau affichage

Électrique

Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

Ligne d'entraînement

Les données générales du ~~mot~~

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

Pneus/roues

Pneus

Pneus / essieux



Mesure des pneus: 385/65R22,5
à lames
Freins à disques
Axe de direction, Mécanique



Mesure des pneus: 315/70R22,5
à air
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état
 Bon état
 Raisonnable de l'État
 Etat modérée
 Ne répond pas aux exigences