

DAF CF 400 SPACECAB SKYLIGHTS



Numéro de référence 306371
Genre Tracteur
Spécification
Année 2016 / 03
Kilométrage 1 009 797 km

Numéro de châssis
XLRTEM4100G102869

Condition technique

Remarques

(A15)

Prix €11950



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux 2
Configuration 4x2
Type de plancher 12 152 kg
Poids net 7 348 kg
Poids nominal brut 19 500 kg
Contenu total diesel 620 litres
Hauteur de sceleette 116 cm
Nombre de butées 1
Empattement 380 cm

Cabine

Type de cabine Space Cab
Tempomat
Tachygraphe
Tachygraphe numérique
Air conditionné
Webasto
Couleur Rouge

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur 294 Kw (400 Hp)
Type de carburant Gas-oil
Norme Euro 6
Genre de boîte de vitesses Automatique
Vitesses 12
Direction assistée
ABS
ASR

Chaises

Places assises 2

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Compte rendu technique

Châssis

Tachygraphe

Tableau affichage

Électrique

Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

Ligne d'entraînement

Les données générales du ^{mot} moteur

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

Pneus/roues

Pneus

Pneus / essieux



Mesure des pneus: 315/70R22,5
Freins à disques



Mesure des pneus: 315/70R22,5
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- Etat modérée
- Ne répond pas aux exigences