DAF CF 290



Numéro de réference 306474 Genre Camion Spécification Frigo Année 2014 / 02 Kilométrage 576 999 km

Numéro de châssis XLRAEM4100G017906

Condition technique 🔘 🔵 🔵 🔵 Remarques











Kleyn Trucks B.V.® PO Box 3 4214 ZJ Vuren Industrieweg 2 4214 KZ Vuren The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01









Prix €24950

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux 2 Configuration 4x2 Type de plancher 6 615 kg 12 385 kg Poids net Poids nominal brut 19 000 kg Contenu total diesel 400 litres Nombre de butées Empattement 570 cm Type de suspension à air

Cabine

Type de cabine Cabine courte

Tempomat Tachygraphe

Tachygraphe numérique

Air conditionné

Multicolore Couleur

Ligne d'entraînement

210 Kw (285 Hp) Puissance du moteur

Type de carburant Gas-oil Norme Euro

Genre de boîte de vitesses AS-tronic

Vitesses

Direction assistée

ABS

Carroserie

742 cm Longueur de la caisse 247 cm Largeur de la caisse Hauteur de la caisse 245 cm Hauteur du plancher de 127 cm

Système frigorifique

Marque de moteur de Carrier refroidissement

Type de moteur de Vector 1950 Mt refroidissement

Moteur de refroidissement diesel électrique Nombre d'heures en diesel 2 154 heures

Caisse isolé

50 mm Epaisseur de paroi

De refroidissement et de Type de refroidissement

congélation

195 x 255

Réfrigération jour/nuit Réfrigération jour et nuit

Évaporateur supplémentaire

Grandeur du plateau

Hayon

Hayon

Genre de hayon Hayon de fermeture Capacité du hayon 2 000 kg Marque du hayon Dhollandia acier Matériel de hayon

chargement Hauteur de passage 241 cm

Chaises

2 Places assises

Coordonnées



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

Agréée et compétente














Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



Hayon

Système

Pneus

Commandes

Pneus/roues



Kleyn Trucks B.V.® PO Box 3 4214 ZJ Vuren Industrieweg 2 4214 KZ Vuren The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01

Compte rendu technique

Châssis

Tachygraphe Tableau affichage 33330 Électrique 0000

Cabine

Interne 0000 Extérieures 0000 Colonne de direction 00000 00000 Suspension Châssis 00000 Freins 00000

Ligne d'entraînement

Les données générales du Système de refroidissement 🗿 🗿 🔘 🔵 Système de carburant Système d'échappement 0000 Système de graissage 3330 Boîte de vitesses 33330 Embrayage 33330 00000 Transmisson

Carroserie

État interne 0000 Etat extérieur

Système frigorifique

Systèmes

Pneus / essieux



Mesure des pneus:315/70R22,5 à lames Freins à disques Axe de direction, Mécanique



Mesure des pneus:315/70R22,5 Freins à disques

Légende pour le rapport d'inspection

33300

33300

Très bon état Bon état Raisonnable de l'État Etat modérée Ne répond pas aux exigences



Coordonnées

info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222