

MERCEDES-BENZ ANTOS 1824 CARRIER MULTI TE

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES



Numéro de référence 306512
Genre Camion
Spécification Frigo
Année 2016 / 07
Kilométrage 280 254 km

Numéro de châssis
WDB96300310036444

Condition technique

Remarques

(A15)

Prix €39950



Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux 2
Configuration 4x2
Type de plancher 9 116 kg
Poids net 10 384 kg
Poids nominal brut 19 500 kg
Contenu total diesel 300 litres
Nombre de butées 1
Empattement 580 cm
Type de suspension à air

Cabine

Type de cabine Cabine courte
Tempomat
Tachygraphe
Tachygraphe numérique
Air conditionné
Couleur Multicolore

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur 175 Kw (238 Hp)
Type de carburant Gas-oil
Norme Euro 6
Genre de boîte de vitesses Telligent
Vitesses 6
Direction assistée
ABS
ASR

Carrosserie

Longueur de la caisse 767 cm
Largeur de la caisse 249 cm
Hauteur de la caisse 237 cm
Hauteur du plancher de chargement 123 cm
Hauteur de passage 225 cm

Chaises

Places assises 2

Système frigorifique

Marque de moteur de refroidissement Carrier
Type de moteur de refroidissement xarios 500
Moteur de refroidissement Compressor / electrisch
Caisse isolé
Epaisseur de paroi 40 mm
Type de refroidissement De refroidissement et de congélation
Réfrigération jour/nuit Réfrigération jour et nuit
Évaporateur supplémentaire

Hayon

Hayon
Genre de hayon Hayon de fermeture
Capacité du hayon 1 500 kg
Marque du hayon BAR Cargolift
Matériel de hayon aluminium
Grandeur du plateau 210x255

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kley Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Compte rendu technique

Châssis

Tachygraphe	●●●●●●●●
Tableau affichage	●●●●●●●●
Électrique	●●●●●●●●

Cabine

Interne	●●●●●●●●
Extérieures	●●●●●●●●
Colonne de direction	●●●●●●●●
Suspension	●●●●●●●●
Châssis	●●●●●●●●
Freins	●●●●●●●●

Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur	●●●●●●●●
Système de refroidissement	●●●●●●●●
Système de carburant	●●●●●●●●
Système d'échappement	●●●●●●●●
Système de graissage	●●●●●●●●
Boîte de vitesses	●●●●●●●●
Embrayage	●●●●●●●●
Transmission	●●●●●●●●

Carrosserie

État interne	●●●●●●●●
État extérieur	●●●●●●●●

Système frigorifique

Systèmes	●●●●●●●●
----------	----------

Hayon

Commandes	●●●●●●●●
Système	●●●●●●●●

Pneus/roues

Pneus	●●●●●●●●
-------	----------

Pneus / essieux



1 Mesure des pneus:315/70R22,5 à lames
Freins à disques
Axe de direction, Mécanique



2 Mesure des pneus:315/70R22,5 à air
Freins à disques

Coordonnées



info@kley.com
Tel: +31 183 668 222

Légende pour le rapport d'inspection

●●●●●●●●	Très bon état
●●●●●●●●	Bon état
●●●●●●●●	Raisonné de l'État
●●●●●●●●	Etat modérée
●●●●●●●●	Ne répond pas aux exigences