

DAF LF 45.180 11.9T FRIGO CARRIER



Numéro de référence 306626
Genre Camion
Spécification Frigo
Année 2011 / 07
Kilométrage 594 601 km

Numéro de châssis
XLRAE45FF0L366791

Condition technique

Remarques

(A15)

Prix €11950



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Équipement

Châssis

Nombre d'essieux 2
Configuration 4x2
Type de plancher 4 635 kg
Poids net 7 355 kg
Poids nominal brut 11 990 kg
Contenu total diesel 200 litres
Empattement 540 cm
Type de suspension à air

Cabine

Type de cabine Cabine courte
Tempomat
Tachygraphe
Tachygraphe numérique
Air conditionné
Couleur Blanc

Ligne d'entraînement

Marque de moteur Paccar
Puissance du moteur 135 Kw (183 Hp)
Type de carburant Gas-oil
Norme Euro 5
Genre de boîte de vitesses AS-tronic
Vitesses 6
Direction assistée
ABS
ASR

Carrosserie

Longueur de la caisse 754 cm
Largeur de la caisse 224 cm
Hauteur de la caisse 244 cm
Hauteur du plancher de chargement 99 cm
Hauteur de passage 243 cm

Chaises

Places assises 2

Système frigorifique

Marque de moteur de refroidissement Carrier
Type de moteur de refroidissement SUPRA 750
Moteur de refroidissement diesel électrique
Nombre d'heures en diesel 4 989 heures
Épaisseur de paroi 60 mm
Type de refroidissement De refroidissement et de congélation
Réfrigération jour/nuit Réfrigération jour et nuit

Hayon

Hayon
Genre de hayon Hayon de fermeture
Capacité du hayon 1 500 kg
Marque du hayon B.A.R cargo lift
Matériel de hayon aluminium
Grandeur du plateau 186 x 235

Pneus/roues

Roue de secours
Profilé roue de secours 2 mm

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Compte rendu technique

Châssis

Tachygraphe



Tableau affichage



Électrique



Cabine

Interne



Extérieures



Colonne de direction



Suspension



Châssis



Freins



Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur



Système de refroidissement



Système de carburant



Système d'échappement



Système de graissage



Boîte de vitesses



Embrayage



Transmission



Carrosserie

État interne



Etat extérieur



Système frigorifique

Systèmes



Hayon

Commandes



Système




Pneus/roues

Pneus



Pneus / essieux



1 Mesure des pneus: 245/70R17,5 à lames
Freins à disques
Axe de direction, Mécanique



2 Mesure des pneus: 245/70R17,5 à air
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- Etat modérée
- Ne répond pas aux exigences