

KRONE N/A



Numéro de référence 306814
Genre Semi-remorque
Spécification Porte conteneur
Année 2021 / 02
Kilométrage

Numéro de châssis
WKESD000000949093

Condition technique

Remarques

(A15)

Prix €17900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux 3
Type de plancher 35 750 kg
Poids net 5 250 kg
Poids nominal brut 41 000 kg
Type de châssis Châssis complet
Matériel du châssis acier
Kingpin taille 2 inch
Empattement 943 cm
Type de suspension à air intégrale

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur (0 Hp)
ABS
EBS

Carrosserie

Année de construction du carrosserie 2 021
Mesures conteneur all connections

Surbaissée

Châssis extensible Arrière

Essieu

Marque essieu KRONE

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Compte rendu technique

Carrosserie

Etat extérieur



Pneus/roues

Pneus



Pneus / essieux



Mesure des pneus:385/55R22,5
Essieu élévateur
à air
Freins à disques



Mesure des pneus:385/55R22,5
à air
Freins à disques



Mesure des pneus:385/55R22,5
à air
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- Etat modérée
- Ne répond pas aux exigences