

LANGENDORF MACHINE TRANSPORTER



Numéro de référence 307168
Genre Semi-remorque
Spécification Surbaissée
Année 1999 / 04

Kilométrage

Numéro de châssis
WLASSP331XWF53653

Condition technique

Remarques

(A15)

Prix € 8950



KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux	3
Poids net	11 600 kg
Poids nominal brut	30 500 kg
Type de châssis	Châssis complet
Matériel du châssis	acier
Kingpin taille	2 inch
Type de suspension	à air intégrale

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	(0 Hp)
ABS	✓

Carrosserie

Année de construction du carrosserie	1 999
--------------------------------------	-------

Surbaissée

Type de surbaissé	semi- remorque surbaissé
Longueur plateau de chargement	980 cm
Col de cygne longueur	360 cm

Essieu

Marque essieu	BPW
---------------	-----

Hayon

Hayon	✓
Genre de hayon	Hayon de fermeture
Marque du hayon	?
Matériel de hayon	acier

Coordonnées



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Compte rendu technique

Carrosserie

Carrosserie



État interne



État extérieur



Pneus/roues

Pneus



Pneus / essieux



Mesure des pneus: 0/11R22,5
à air
Freins à tambour



Mesure des pneus: 0/11R22,5
à air
Freins à tambour



Mesure des pneus: 0/11R22,5
à air
Freins à tambour

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- État modérée
- Ne répond pas aux exigences