M.A.N. 35.400 TGS HIAB166ES4,8x2*6

Numéro de réference	307292
Genre	Camion
Spécification	Plateau ridelles
Année	2012 / 03
Kilométrage	394 897 km

Numéro de châssis
WMA90SZZXCM595069

Condition technique

Remarques
HIAB166ES4,8x2*6
(A15)

Prix € 48900

KLEYN TRUCKS
KLEYN GROUP | KLEYN VANS | KLEYN TRAILERS | KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux	4
Configuration	8x2
Poids net	15 843 kg
Poids nominal brut	35 000 kg
Contenu total diesel	400 litres
Nombre de butées	1
Empattement	590 cm
Type de suspension	à air

Cabine

Type de cabine	Cabine courte
Tempomat	√
Tachygraphe	√
Tachygraphe numérique	√
Air conditionné	√
Couleur	Multicolore

Ligne d'entraînement

Marque de moteur	M.A.N.
Puissance du moteur	265 Kw (360 Hp)
Norme Euro	6
Genre de boîte de vitesses	Automatique
Vitesses	12
Direction assistée	√
ABS	√
ASR	√
PTO	√

Carroserie

Longueur de la caisse	724 cm
Largeur de la caisse	246 cm
Hauteur de la caisse	77 cm
Hauteur du plancher de chargement	138 cm
Pompe	√

Grue

Grue	√
Marque de la grue	Hiab 166 E S-4
Année de construction	2 012
Capacité de la grue	16
Charge maximale	1100 kg bij 12,3 m.
Nombre de supports	2
Agréé CE	√
Plateau surbaissé	commande latérale droite
Commande à distance	√
Position de la grue	derrière le châssis
Extensions hydrauliques	4 fois
Conn. Supplém. Grue	2
Rotateur	√
Fourchette a palettes	√

Remarques

Remarques	HIAB166ES4,8x2*6

Coordonnées

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Agréée et compétente

Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Compte rendu technique

Châssis

Tachygraphe	●●●●●
Tableau affichage	●●●●●
Électrique	●●●●●

Cabine

Interne	●●●○○
Extérieures	●●●○○
Colonne de direction	●●●●●
Suspension	●●●●●
Châssis	●●●●●
Freins	●●●●●

Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur	●●●●●
Système de refroidissement	●●●●●
Système de carburant	●●●●●
Système d'échappement	●●●●●
Système de graissage	●●●○○
Boîte de vitesses	●●●●●
Embrayage	●●●●●
Transmisson	●●●●●

Carroserie

Hydraulique	●●●●●
État interne	●●●○○
Etat extérieur	●●●○○

Grue

Commande à distance	●●●●○
Supports	●●●●○
Mécanique	●●●○○
Hydraulique	●●●○○
Electrique	●●●●○

Pneus/roues

Pneus	●●●○○

Pneus / essieux

1

Mesure des pneus:315/80R22,5
à lames
Freins à disques
Axe de direction, Mécanique

2

Mesure des pneus:315/80R22,5
à lames
Freins à disques
Axe de direction, Mécanique

3

Mesure des pneus:315/80R22,5
à air
Freins à disques

4

Mesure des pneus:315/80R22,5
Essieu élévateur
à air
Freins à disques

Coordonnées

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Légende pour le rapport d'inspection

●●●●●	Très bon état
●●●●○	Bon état
●●●○○	Raisonnable de l'État
●●○○○	Etat modérée
●○○○○	Ne répond pas aux exigences