

VOLVO FH 460 6X2 315/70 WB 480



Numéro de référence 307549
Genre Camion
Spécification Système BDF
Année 2020 / 11
Kilométrage 555 101 km

Numéro de châssis
YV2RTYOC0MA869047

Condition technique

Remarques

(A15)

Prix € 59900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Équipement

Châssis

Nombre d'essieux	3
Configuration	6x2
Type de plancher	17 460 kg
Poids net	9 540 kg
Poids nominal brut	27 000 kg
Contenu total diesel	610 litres
Crochet	✓
Capacité de remorquage non freiné	750 kg
Capacité de remorquage freinée, Axe médian	24 000 kg
Épaisseur tige d'embrayage	40 DIN
Nombre de butées	1
Empattement	517 cm
Type de suspension	à air intégrale

Cabine

Type de cabine	Globetrotter
Tempomat	✓
Tachygraphe	✓
Tachygraphe numérique	✓
Air conditionné	✓
Webasto	✓
Couleur	Blanc

Ligne d'entraînement

Marque de moteur	Volvo
Puissance du moteur	345 Kw (469 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	6
Genre de boîte de vitesses	I-Shift
Vitesses	12
Direction assistée	✓
ABS	✓
ASR	✓

Carrosserie

Matériel de la construction	acier
Twistlocks	1x20
Hauteur du plancher de chargement	114 cm
Longueur du système	100 cm

Chaises

Places assises	2
----------------	---

Pneus/roues

Roue de secours	✓
Profil roue de secours	7 mm

Coordonnées



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Compte rendu technique

Châssis

Tachygraphe ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Tableau affichage ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Électrique ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Cabine

Interne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Extérieures ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Colonne de direction ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Suspension ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Châssis ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Freins ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Ligne d'entraînement

Les données générales du ^{mot} ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Système de refroidissement ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Système de carburant ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Système d'échappement ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Système de graissage ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Boîte de vitesses ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Embrayage ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Transmission ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Carrosserie

Carrosserie ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Pneus/roues

Pneus ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Pneus / essieux



Mesure des pneus: 315/70R22,5 à air
Freins à disques
Axe de direction, Mécanique



Mesure des pneus: 315/70R22,5 à air
Freins à disques



Mesure des pneus: 315/70R22,5
Essieu élévateur
à air
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Légende pour le rapport d'inspection

- ☐ ☐ ☐ Très bon état
- ☐ ☐ ☐ Bon état
- ☐ ☐ ☐ Raisonnable de l'État
- ☐ ☐ ☐ Etat modérée
- ☐ ☐ ☐ Ne répond pas aux exigences