

VOLVO FM 370 GLOBE 6X2 TAILLIFT



Numéro de référence 307659
Genre Camion
Spécification Fourgon
Année 2018 / 06
Kilométrage 394 063 km

Numéro de châssis
YV2X922C8JA829083

Condition technique

Remarques

(A15)

Prix €54950



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux 3
Configuration 6x2
Poids net 10 985 kg
Poids nominal brut 28 000 kg
Contenu total diesel 600 litres
Nombre de butées 1
Empattement 480 cm
Type de suspension à air intégrale

Cabine

Type de cabine Globetrotter
Tempomat
Tachygraphe
Tachygraphe numérique
Air conditionné
Webasto
Couleur Blanc
Caméra de recul

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur 278 Kw (378 Hp)
Norme Euro 6
Genre de boîte de vitesses I-Shift
Vitesses 12
Direction assistée
ABS
ASR

Carrosserie

Longueur de la caisse 725 cm
Largeur de la caisse 246 cm
Hauteur de la caisse 257 cm
Hauteur du plancher de chargement 111 cm
Hauteur de passage 254 cm

Hayon

Hayon
Genre de hayon Hayon de fermeture
Capacité du hayon 2 500 kg
Marque du hayon Zepro
Matériel de hayon acier
Grandeur du plateau 200x254

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Compte rendu technique

Châssis

Tachygraphe

Tableau affichage

Électrique

Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

Ligne d'entraînement

Les données générales du ~~motor~~

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

Carrosserie

État interne

État extérieur

Hayon


Commandes

Système

Pneus/roues

Pneus

Pneus / essieux



Mesure des pneus:385/55R22,5
à air
Freins à disques
Axe de direction, Mécanique



Mesure des pneus:315/70R22,5
à air
Freins à disques



Mesure des pneus:385/55R22,5
Essieu élévateur
à air
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état
 Bon état
 Raisonnable de l'État
 Etat modérée
 Ne répond pas aux exigences