

M.A.N. 18.500 TGX XXL LEATHER XENON



Numéro de référence 307814
Genre Tracteur
Spécification
Année 2018 / 01
Kilométrage 677 024 km

Numéro de châssis
WMA06XZZ0JM776117

Condition technique

Remarques

(A15)

Prix € 29900



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Poids net	7 898 kg
Poids nominal brut	20 500 kg
Contenu total diesel	840 litres
2ème réservoir	
Hauteur de scealette	114 cm
Nombre de butées	1
Empattement	360 cm
Type de suspension	à air

Cabine

Type de cabine	Cabine élevée
Tempomat	
Tachygraphe	
Tachygraphe numérique	
Air conditionné	
Climatisation de stationnement	
Webasto	
Couleur	Blanc

Ligne d'entraînement

Marque de moteur	M.A.N.
Puissance du moteur	368 Kw (500 Hp)
Norme Euro	6
Genre de boîte de vitesses	Automatique
Marque boîte de vitesses	Scania
Vitesses	14
Système de frein supplémentaire	
Marque ralentisseur	Intarder
Direction assistée	
ABS	
ASR	

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Compte rendu technique

Châssis

Tachygraphe

Tableau affichage

Électrique

Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Suspension

Freins

Ligne d'entraînement

Les données générales du ~~motor~~

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

Pneus/roues

Pneus

Pneus / essieux



Mesure des pneus: 385/55R22,5 à lames
Freins à disques
Axe de direction, Mécanique



Mesure des pneus: 315/70R22,5 à air
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- Etat modérée
- Ne répond pas aux exigences