


NOOTEBOOM MCO-58-04V 2X EXT. 3XHYDR.STEER

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES



Numéro de référence 308121
Genre Semi-remorque
Spécification Surbaissée
Année 2006 / 10
Kilométrage

Numéro de châssis
XMRMC000060000708

Condition technique

Remarques

3 AXLES HYDRAULIC STEERING / 2X
(A15)

Prix € 34950

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux	4
Type de plancher	38 080 kg
Poids net	15 920 kg
Poids nominal brut	54 000 kg
Type de châssis	Châssis complet
Matériel du châssis	acier
Kingpin taille	2 inch
Graissage central	✓
Type de suspension	système hydraulique

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	(0 Hp)
ABS	✓
EBS	✓

Carrosserie

Année de construction du carrosserie	2 006
--------------------------------------	-------

Surbaissée

Châssis extensible	Milieu
--------------------	--------

Essieu

Marque essieu	SAF
---------------	-----

Remarques

Remarques	3 AXLES HYDRAULIC STEERING / 2X EXTENDABLE 12.4 M / 25.3M TOTAL LENGHT
-----------	---

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Compte rendu technique

Carrosserie

Etat extérieur



Pneus/roues

Pneus



Pneus / essieux



Mesure des pneus: 245/70R17,5
système hydraulique
Freins à tambour
Axe de direction



Mesure des pneus: 245/70R17,5
système hydraulique
Freins à tambour
Axe de direction



Mesure des pneus: 245/70R17,5
système hydraulique
Freins à tambour
Axe de direction



Mesure des pneus: 245/70R17,5
système hydraulique
Freins à tambour
Axe de direction

Coordonnées



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- Etat modérée
- Ne répond pas aux exigences