

BROSHUIS 4 AOU-16-40



Numéro de référence 308122
Genre Semi-remorque
Spécification Surbaissée
Année 2008 / 06
Kilométrage

Numéro de châssis
XNJ42N5GA08L06021

Condition technique

Remarques

(A15)

Prix € 29950



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Équipement

Châssis

Nombre d'essieux	4
Pneus jumelés	✓
Type de plancher	42 500 kg
Poids net	11 500 kg
Poids nominal brut	54 000 kg
Type de châssis	Châssis complet
Matériel du châssis	acier
Kingpin taille	2 inch
Type de suspension	à air intégrale

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	(0 Hp)
ABS	✓
EBS	✓

Carrosserie

Année de construction du carrosserie	2 008
--------------------------------------	-------

Surbaissée

Type de surbaissée	semi- remorque surbaissée
Longueur plateau de chargement	900 cm
Col de cygne longueur	410 cm
Châssis extensible	Milieu
Longueur extensible	630

Essieu

Marque essieu	GIGANT
---------------	--------

Coordonnées



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Compte rendu technique

Carrosserie

Etat extérieur



Surbaissée

Systèmes



Pneus/roues

Pneus



Pneus / essieux



Mesure des pneus: 245/70R17,5 à air
Freins à tambour



Mesure des pneus: 245/70R17,5 à air
Freins à tambour



Mesure des pneus: 245/70R17,5 à air
Freins à tambour
Axe de direction, Faux pont/ essieu



Mesure des pneus: 245/70R17,5 à air
Freins à tambour
Axe de direction, Faux pont/ essieu

Coordonnées



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Légende pour le rapport d'inspection

- ● ● ● ● Très bon état
- ● ● ● ● Bon état
- ● ● ● ● Raisonnable de l'État
- ● ● ● ● Etat modérée
- ● ● ● ● Ne répond pas aux exigences