DAF XF 105.460 SSC 6X2 INTARDER

Numéro de réference	308275
Genre	Camion
Spécification	Système BDF
Année	2011 / 01
Kilométrage	699 741 km
Numéro de châssis	
XLRAS47MS0E882016	
Condition technique	
Remarques	

(A15)

Prix € 16950

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux	3
Configuration	6x2
Poids net	10 850 kg
Poids nominal brut	25 700 kg
Contenu total diesel	900 litres
2ème réservoir	√
Nombre de butées	1
Empattement	500 cm
Type de suspension	à air intégrale

Hayon

Hayon	√
Genre de hayon	Hayon elevateur retratabile
Capacité du hayon	1 500 kg
Marque du hayon	Zepro
Matériel de hayon	l'acier et l'aluminium
Grandeur du plateau	164x250

Cabine

Type de cabine	Super Space Cab
Tempomat	√
Tachygraphe	√
Tachygraphe numérique	√
Air conditionné	√
Climatisation de stationnement	√
Webasto	√
Couleur	Rouge

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	340 Kw (462 Hp)
Norme Euro	5
Genre de boîte de vitesses	AS-tronic
Vitesses	12
Système de frein supplémentaire	√
Marque ralentisseur	Intarder
Direction assistée	√
ABS	√
ASR	√

Carroserie

Twistlocks	1x20
Hauteur du plancher de chargement	95 cm
Longueur du système	80 cm

Coordonnées

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Agréée et compétente

Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Compte rendu technique

Châssis

Tachygraphe	●●●●○
Tableau affichage	●●●●○
Électrique	●●●○○

Cabine

Interne	●●●○○
Extérieures	●●●○○
Colonne de direction	●●●○○
Suspension	●●●●○
Châssis	●●●●○
Freins	●●●●○

Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur	●●●○○
Système de refroidissement	●●●●○
Système de carburant	●●●●○
Système d'échappement	●●●●○
Système de graissage	●●●●○
Boîte de vitesses	●●●●○
Embrayage	●●●○○
Transmisson	●●●●○

Carroserie

Etat extérieur	●●●○○

Hayon

Commandes	●●●○○
Système	●●●○○

Pneus/roues

Pneus	●●●○○

Pneus / essieux

1

Mesure des pneus:315/60R22,5
à air
Freins à disques
Axe de direction, Mécanique

2

Mesure des pneus:315/60R22,5
à air
Freins à disques

3

Mesure des pneus:275/70R22,5
Essieu élévateur
à air
Freins à disques

Coordonnées

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Légende pour le rapport d'inspection

●●●●●	Très bon état
●●●●○	Bon état
●●●○○	Raisonnable de l'État
●●○○○	Etat modérée
●○○○○	Ne répond pas aux exigences