

## VOLVO FM 12.380



Numéro de référence 308656  
Genre Camion  
Spécification Plateau ridelles  
Année 2004 / 07  
Kilométrage 673 868 km

**Numéro de châssis**  
YV2J4CMF24B371654

Condition technique

### Remarques

( A15 )

**Prix €16900**



# KLEYN TRUCKS

**KLEYN GROUP** **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®  
PO Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Industrieweg 2  
4214 KZ Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784  
BTW/VAT NL004676841B01

## Equipement

### Châssis

Nombre d'essieux 4  
Configuration 8x2  
Poids net 15 010 kg  
Poids nominal brut 32 000 kg  
Contenu total diesel 440 litres  
Crochet  
Epaisseur tige d'embrayage 40 DIN  
Nombre de butées 1  
Empattement 510 cm  
Type de suspension à lames

### Cabine

Type de cabine Cabine courte  
Tempomat  
Tachygraphe  
Air conditionné  
Couleur Blanc

### Ligne d'entraînement

Marque de moteur Volvo  
Puissance du moteur 368 Kw (500 Hp)  
Norme Euro 3  
Genre de boîte de vitesses I-Shift  
Vitesses 12  
Direction assistée  
ABS

### Carrosserie

Longueur de la caisse 719 cm  
Largeur de la caisse 247 cm  
Hauteur de la caisse 98 cm  
Hauteur du plancher de chargement 136 cm

### Grue

Grue  
Marque de la grue Kennis 14000-R  
Année de construction 2 004  
Capacité de la grue 14  
Charge maximale ?  
Agréé CE  
Plateau surbaissé commande sur dessus  
Position de la grue déplaçable  
Extensions hydrauliques 2 fois  
Conn. Supplém. Grue aucun  
Rotateur

### Coordonnées




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 222

### Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

## Dimensions



# KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kley Trucks B.V.®  
PO Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Industrieweg 2  
4214 KZ Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784  
BTW/VAT NL004676841B01

## Compte rendu technique

### Châssis

Tachygraphe	●●●●●●●●
Tableau affichage	●●●●●●●●
Électrique	●●●●●●●●

### Cabine

Interne	●●●●●●●●
Extérieures	●●●●●●●●
Colonne de direction	●●●●●●●●
Suspension	●●●●●●●●
Châssis	●●●●●●●●
Freins	●●●●●●●●

### Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur	●●●●●●●●
Système de refroidissement	●●●●●●●●
Système de carburant	●●●●●●●●
Système d'échappement	●●●●●●●●
Système de graissage	●●●●●●●●
Boîte de vitesses	●●●●●●●●
Embrayage	●●●●●●●●
Transmission	●●●●●●●●

### Carrosserie

État interne	●●●●●●●●
État extérieur	●●●●●●●●

### Grue

Mécanique	●●●●●●●●
Hydraulique	●●●●●●●●
Électrique	●●●●●●●●

### Pneus/roues

Pneus	●●●●●●●●
-------	----------

## Pneus / essieux



Mesure des pneus:385/65R22,5 à lames  
Freins à tambour  
Axe de direction, Mécanique



Mesure des pneus:385/65R22,5 à lames  
Freins à tambour  
Axe de direction, Mécanique



Mesure des pneus:315/80R22,5 à lames  
Freins à tambour



Mesure des pneus:315/80R22,5  
Essieu élévateur à lames  
Freins à tambour

### Coordonnées



info@kley.com  
Tel: +31 183 668 222

### Légende pour le rapport d'inspection

●●●●●●●●	Très bon état
●●●●●●●●	Bon état
●●●●●●●●	Raisonné de l'État
●●●●●●●●	État modérée
●●●●●●●●	Ne répond pas aux exigences