

MERCEDES-BENZ ATEGO 1523 ATP



Numéro de référence 308658
Genre Camion
Spécification Frigo
Année 2017 / 07
Kilométrage 389 257 km

Numéro de châssis
WDB96702710156556

Condition technique

Remarques

(A15)

Prix €47900



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux 2
Configuration 4x2
Poids net 8 550 kg
Poids nominal brut 15 000 kg
Contenu total diesel 200 litres
Empattement 540 cm
Type de suspension à air

Cabine

Type de cabine Cabine courte
Tempomat
Tachygraphe
Tachygraphe numérique
Air conditionné
Couleur Multicolore
Caméra de recul

Ligne d'entraînement

Marque de moteur Mercedes
Puissance du moteur 170 Kw (231 Hp)
Norme Euro 6
Genre de boîte de vitesses Telligent
Vitesses 6
Direction assistée
ABS
ASR

Carrosserie

Année de construction du carrosserie 2 017
Longueur de la caisse 751 cm
Largeur de la caisse 246 cm
Hauteur de la caisse 240 cm
Hauteur du plancher de chargement 119 cm
Hauteur de passage 235 cm

Système frigorifique

Marque de moteur de refroidissement Carrier
Type de moteur de refroidissement SUPRA 850
Moteur de refroidissement diesel électrique
Caisse isolé
Epaisseur de paroi 55 mm
Type de refroidissement Congélation
Réfrigération jour/nuit Réfrigération jour et nuit

Hayon

Hayon
Genre de hayon Hayon elevateur retractable
Capacité du hayon 1 500 kg
Marque du hayon B.A.R cargo lift
Matériel de hayon aluminium
Grandeur du plateau 171 x 242

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kley Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Compte rendu technique

Châssis

Tachygraphe



Tableau affichage



Électrique



Cabine

Interne



Extérieures



Colonne de direction



Suspension



Châssis



Freins



Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur



Système de refroidissement



Système de carburant



Système d'échappement



Système de graissage



Boîte de vitesses



Embrayage



Transmission



Carrosserie

État interne



État extérieur



Système frigorifique

Systèmes



Hayon

Commandes



Système



Pneus/roues

Pneus



Pneus / essieux



Mesure des pneus: 305/70R19,5 à lames
Freins à disques
Axe de direction, Mécanique



Mesure des pneus: 305/70R19,5 à air
Freins à disques

Coordonnées



info@kley.com
Tel: +31 183 668 222

Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- Etat modérée
- Ne répond pas aux exigences