

PACTON T3-010



Numéro de référence 308667
Genre Semi-remorque
Spécification Porte conteneur
Année 2005 / 10
Kilométrage

Numéro de châssis
XLDTXC34300052169

Condition technique

Remarques

(A15)

Prix €6950

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux	3
Type de plancher	37 600 kg
Poids net	5 400 kg
Poids nominal brut	43 000 kg
Type de châssis	Châssis complet
Matériel du châssis	acier
Kingpin taille	2 inch
Type de suspension	à air intégrale

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	(0 Hp)
ABS	
EBS	

Carrosserie

Année de construction du carrosserie	2 005
Mesures conteneur	all connections

Surbaissée

Châssis extensible	Milieu / Arrière
--------------------	------------------

Essieu

Marque essieu	SAF
---------------	-----

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Compte rendu technique

Carrosserie

Etat extérieur



Pneus/roues

Pneus



Pneus / essieux



Mesure des pneus:385/55R22,5
Essieu élévateur
à air
Freins à tambour



Mesure des pneus:385/55R22,5
à air
Freins à tambour



Mesure des pneus:385/55R22,5
à air
Freins à tambour

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- Etat modérée
- Ne répond pas aux exigences