SCANIA S500 Palfinger T20



Numéro de réference 308697 Genre Camion Spécification Polybenne Année 2020 / 02 Kilométrage 466 271 km

Numéro de châssis YS2S6X20005570684

Condition technique (a) (a) (b)

Prix €91900

Remarques Palfinger T 20

(A15)









The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux Configuration 6x2 12 830 kg Poids net 27 500 kg Poids nominal brut 1 000 litres Contenu total diesel

2ème réservoir

Crochet

Epaisseur tige d'embrayage 40 DIN Nombre de butées **Empattement** 475 cm Type de suspension à air

Cabine

Type de cabine Cabine élevée

Tempomat Tachygraphe

Tachygraphe numérique

Air conditionné

Climatisation de stationnement

Webasto

Couleur Vert

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur 368 Kw (500 Hp)

Norme Euro

Genre de boîte de vitesses Opti-cruise

Vitesses

Marque ralentisseur

Direction assistée

ASR PTO

Carroserie

Hauteur du plancher de 126 cm

chargement

Longueur du système 570 cm

Pompe

Hauteur système de 150

porte-containers

Remarques

Remarques Palfinger T 20

Pneus/roues

Roue de secours

Profile roue de secours 19 mm

Système de frein

supplémentaire

Scania

ABS

Coordonnées



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

Agréée et compétente













Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



Kleyn Trucks B.V.® PO Box 3 4214 ZJ Vuren Industrieweg 2 4214 KZ Vuren The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01

Compte rendu technique

Châssis

Tachygraphe Tableau affichage 33330 Électrique 0000

Cabine

00000 Interne Extérieures 00000 Colonne de direction 00000 00000 Suspension Châssis 00000 Freins 00000

Ligne d'entraînement

Les données générales du Système de refroidissement 🗿 🗿 🔘 🔵 Système de carburant Système d'échappement 0000 Système de graissage 0000 Boîte de vitesses 00000 Embrayage 33330 00000 Transmisson

Carroserie

Hydraulique 0000 Etat extérieur 00000

Pneus/roues

Pneus 0000

Pneus / essieux



Mesure des pneus:385/65R22,5 à lames Freins à disques Axe de direction, Mécanique



Mesure des pneus:315/80R22,5 Freins à disques



Mesure des pneus:385/65R22,5 Essieu élévateur à air Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état Bon état

Raisonnable de l'État Etat modérée

Ne répond pas aux exigences